

# Untersuchungsbericht

#### **DELIUS GmbH & Co. KG**

Frau Petra Baumhöfner Goldstraße 16-18

D-33602 Bielefeld

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG Vilsendorfer Str. 50 33739 Bielefeld Germany

Internet: www.textillabor.eu

Kontakt: Alicja Rösler
Abteilung: Labor/Laborleitung
Telefon: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57
Fax: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34

Datum: 05.05.2021

#### Untersuchungsbericht Nr. 21/1473

Untersuchungsziel: Brennverhalten - Baustoffe und Bauteile nach DIN 4102-1 B2 (1998-05)

Prüfung auf Normalentflammbarkeit

Untersuchungsgut: "26944 Oxford, 100%Wolle, Farbe: 1002"

Probennahme: durch den Auftraggeber

Auftraggeber: siehe Anschrift

Auftragsdatum: 14.04.2021

Auftragseingang: 15.04.2021

Prüfdatum: 03.05.2021

Anzahl Seiten: 3

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Akkreditierte Prüfverfahren sind unterstrichen. Im Prüfbericht enthaltene Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° gekennzeichnet. Alle Angaben, die der Kunde uns vorgibt, die ungeprüft übernommen werden und die so im Untersuchungsbericht wiedergegeben werden, sind auf der ersten Seite des Untersuchungsberichtes in Anführungsstriche gesetzt. Mitteilung über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/ Datenblättern / Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).



### Untersuchungsbericht Nr. 21/1473

Seite 2 von 3

# 1. Methode: Brennverhalten - Baustoffe und Bauteile nach DIN 4102-1 B2 (1998-05) Prüfung auf Normalentflammbarkeit

#### 2. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:

Artikelbezeichnung	Beschreibung	Farbe	Dicke [mm]	Gewicht [g/m²]
"26944 Oxford, 100%Wolle, Farbe: 1002"	Gewebe in Fischgrat-Köperbindung aus 100% Wolle; kein Unterschied zwischen der rechten (Seite: A) und linken (Seite: B) Warenseite.	1002 (beige/ braun)	1,15	406,00

#### 3. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten. Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte 14 Tage gelagert.

#### Ergebnisse der Normalentflammbarkeitsprüfung

Längsrichtung	Dim. Kantenbeflammung					Flächenbeflammung								
Proben Nr.		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
beflammte Warenseite		Α	Α	Α	В	В		Α	В					
Entzündung <sup>1)</sup>	S	1	1	1	1	1		5	6					
Erreichen der Messmarke <sup>1)2)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
max. Flammenhöhe	cm	7	5	7	4	6		5	5					
Zeitpunkt	S	13	13	12	13	10		13	13					
Selbstverlöschen der Flammen <sup>1)</sup>	S	18	15	18	15	15		15	15					
Ende des Glimmens <sup>1)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
Flammen wurden gelöscht nach <sup>1)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
Rauchentwicklung (visuell)				mä	ßig			gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s1)	S	/	/	/	/	/		/	/					
Das Material ist beschädigt bis max. B 2,5cm H 5,0cm														

Querrichtung	Dim.		Ka	ntenl	eflar	nmun	g	Flächenbeflammung						
Proben Nr.		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
beflammte Warenseite	A/B	Α	Α	Α	В	В		Α	В					
Entzündung <sup>1)</sup>	S	1	1	1	1	1		10	8					
Erreichen der Messmarke <sup>1)2)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
max. Flammenhöhe	cm	8	5	4	7	5		5	5					
Zeitpunkt	S	12	10	9	12	9		14	14					
Selbstverlöschen der Flammen <sup>1)</sup>	S	15	15	15	17	16		15	16					
Ende des Glimmens <sup>1)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
Flammen wurden gelöscht nach <sup>1)</sup>	S	/	/	/	/	/		/	/					
Rauchentwicklung (visuell)		mäßig						gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s1)	S	/	/	/	/	/		/	/					
Das Material ist beschädigt bis max. B 2,5cm H 4,5cm														

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn 2) innerhalb 20 Sekunden / kein Auftreten des Ereignisses - keine Angabe R: rechte Warenseite L: linke Warenseite

4. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: -keine-

5. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens:

Das geprüfte Produkt gilt bei diesem Versuch als nicht brennend abtropfend.



## Untersuchungsbericht Nr. 21/1473

Seite 3 von 3

Artikel: "26944 Oxford, 100%Wolle, Farbe: 1002"

#### **Beurteilung:**

Der oben genannte Artikel hat die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 gemäß DIN 4102 erfüllt.

Ergebnis: bestanden

i. A. Alicja Rösler Labor/Laborleitung

DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG

Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht.